

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CLIENTE : SR. FLÁVIO BASÍLIO E SRA. SIMONE REIS

ENDEREÇO DA OBRA: CONDOMÍNIO JARDIM DO LAGO - LOTE 38 SETOR LAGO

DATA DO RELATÓRIO: 04 DE DEZEMBRO DE 2020

Nº DO RELATÓRIO: 1 FASE 1



POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE CORDAMENTO DAS ESTACAS E DOS ARRANQUES DOS PILARES.



WWW.D1K.COM.BR



@CONSTRUTORAD1K




@CONSTRUTORAD1K



22 999923750



**BLOCOS DE CORDAMENTO DAS ESTACAS
TIPO STRAUSS.**



WWW.D1K.COM.BR



@CONSTRUTORAD1K



@CONSTRUTORAD1K



22 999923750